

PM angående förbränningstoalett Styrelsens rekommendationer

Förbränningstoalett

I en förbränningstoalett förbränns allt toalettavfall vid hög temperatur och en liten mängd aska återstår.

Vid "spolning" (sker ej med vatten) faller toalettavfallet ned till förbränningskammaren som ligger i själva toaletten. Sedan sker förbränning under ca 60-70 minuter.

Toaletten kan åter användas och "spolas" under tiden. En ny påse används vid varje besök.

Att tänka på

Eftersom lukt kan uppstå under förbränning är inte en förbränningstoalett en bra lösning om man har närboende grannar!!

Installation

Att installera en förbränningstoalett är enkelt. Det som krävs och är viktigt är tilluft, frånluft och el. Installera förbränningstoaletten i enlighet med installationsanvisningen för den specifika toaletten. Att avvika från installationsanvisningen kan påverka förbränningstoalettens funktion.

Det allra viktigaste vid installationen är att skorstenen installeras på rätt sätt. Annars kan katalysatorn sätta igen, vilket ger problem med lukt.

- 1) Toaletten måste ha en friskluftsventiler (tilluft och frånluft). Bakom toaletten 100 mm i diameter. På annan plats 160 mm i diameter!!
- 2) Ventilationsröret får vara max 5 m från 90-böjen vid väggutloppet.
- 3) Katalysatorn måste få service regelbundet. Dvs rengöras och att elementslingan bytes. Kräver servicetekniker (inhämtat riktpreis i Stockholmsområdet från en leverantör. Se separat avsnitt nedan). Kan säkert variera och bli lägre om man går samman om service i området. Intervallet framgår av respektive toaletts bruksanvisning men bör kanske vara en gång per säsong för Aspvik.

Upplands Bro

En ny föreskrift om anmälningsplikt förväntas komma inom kort gällande förbränningstoaletter .

Detta ger miljönämnden möjlighet att kontrollera bl a omhändertagandet av det uppkomna avfallet.

Aspviks koloni

Eftersom klagomål har framförts om att det förekommer regelbundet illaluktande odörer i närheten av förbränningstoaletter kan ny installation av många sådana i framtiden vålla bekymmer i området.

Lukten från förbränningstoaletter är väl känd bland leverantörerna och det beror i de flesta fall på brister i ventilation, felaktig installation av ventilationsröret och bristande service så att katalysatorn "slaggar" igen.

- a) Innehavaren måste tillse att grannar ej störs av dålig lukt
- b) Installationen skall ske med behörig installatör
- c) Service av toaletten ska ske inför varje sommarsäsong

Exempel på återkommande service från en känd svensk leverantör

Vid en basservice ingår nedan och vårt rekommenderade pris för en bas-service är 2.895kr inkl. moms.

- Startavgift (625kr) I startavgiften ingår att toaletten öppnas och förbereds för service och underhåll.
- Basservice (2.270kr)
 - Byte av elementslinga (elementslinga ingår 1.795kr)
 - Rengöring/kontroll av termogivare
 - Rengöring/kontroll av katalysator
 - Rengöring/kontroll av fläkt
 - Rengöring av rökröret
 - Kontroll öppning av falllucka. Rengöring och justering vid behov
 - Rengöring av askpotta och kontroll av isoleringen i asklådan
 - Allmän genomgång av toaletten och kontroll av allt kablage
 - Rengöring av toaletten invändigt
 - Styrkortet uppdateras med senaste programvara
 - Nollställning av service i servicemenyn
 - Toaletten provkörs för att tillse att den uppnår bra förbränning